## OMRON 警告表示の意味 Key to Warning Symbols A CAUTION Indicates information that, if not followed, could result in relatively serious or minor injury present described. ★ 注意 誤った取り扱いをすると、障害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示します。 serious or minor injury, property damage, or faulty operation. 形 S8PE-J スイッチング パワーサプライ 警告表示 Warning Symbols ⚠ 注意 分解したり内部に触れたりしないでください。 Do not disassemble the product or touch internal parts 1 (1) 感電の恐れがあります。 Electric shock may be caused. Do not touch the product during power-on, and immediately after poweroff. Hot surface may cause heat injury. Tighten the terminal screw with torque 0.5 to 0.6 N•m. 通電中や電源を切った直後は触らないでください。 高温で火傷の恐れがあります。 ◬ JPN 取扱説明書 ◬ ・端子ネジの締め付けトルクは0.5 ~ 0.6N•m としてください。 ネジが緩むと発火の恐れがあります。 0 0 A loose screw may cause fire. **EN INSTRUCTION MANUAL** JPN お願い EN NOTICE (1) 設置・保管環境について 1.温度・25・465°C、相対湿度 25 - 90% で保管してください。 2.高温・高負荷状態 (ディレーティング曲線の必部分) では内部素子の劣化・破損を招く恐れがありますので使用しないでください。 3.相対湿度25・85%の場所で使用してください。 4.直射日光の当たる場所では使用しないでください。 5.取り付け加工中に切粉が製品内に入らないようにしてください。 6.製品内に液体や異物、腐食性ガスが入る可能性がある場所では使用しないでください。 7.振動・衝撃の激しい場所では使用しないでください。特にコンタクタなどの装置は振動源になりますので、周囲から極力離して設置してください。 8.強い高周波ノイズを発生する機器から離して取り付けてください。 (2)設置・配線について、アースが不完全な場合、感電の恐れがあります。 1.アースは完全に接続してください。アースが不完全な場合、感電の恐れがあります。 2.入出力端子など誤配線のないようご注意ください。発火、破損のおそれがあります。 3.負荷の異常による配線材の発煙・発火を防ぐために下表の線材をご使用ください。 推奨使用線径 形式 推奨使用線径 (1) Installing/Storage Environment 1. Store the product with ambient temperature −25 to +65°C, and relative humidity 25 to 90%. 2. Do not use the power supply under the high temperature and high load (at the portion of derating curve), since the internal components could be deteriorated or broken. 3. Use the product where the relative humidity is 25 to 85%. 4. Avoid places where the product is subjected to direct sun light. 5. Avoid penetration of metal chips when processing mounting holes. 6. Avoid places where the product is subjected to penetration of liquid, foreign substance, or corrosive gas. オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる 前にこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解してくださ (Fig. 3) (Fig. 3) い。お読みになった後も、いつも手元に置いてご使用ください。 Thank you for purchasing this OMRON product. This manual primarily describes precautions required in installing and wiring gas. 7. Avoid places subject to shock or vibration. Before operating the product, read this manual thoroughly to acquire sufficient knowledge of the product to use it safely and correctly. Keep this manual close at hand and use for reference 7. Avoit places subject to struct or installant. A device such as a contact breaker may be a vibration source. Set the Power Supply as far as possible from possible sources of shock or vibration. 8. If the Power Supply is used in an area with excessive electronic noise, be sure to separate the Power Supply as far as possible from the noise sources. during operation. Supply as far as possible from the noise sources. (2) Installation/Wiring 1. Ground the product (PE) completely. Failure to do so could cause electric shock. 2. Ensure that input and output terminals are wired correctly. Otherwise, fire and damage may be caused. 3. Use the following material to the wire to be applied to the product for preventing from the occurrence of the smoking or ignition caused by the abnormal load. Recommended Wire Type: | Model | Recommended Wire Type | SPPE-J12024CD | Input terminal : Cross section 1 to 2.5mm² | Output terminal : Cross section 2 to 4mm² | SPPE-J24024CD | Input terminal : Cross section 1 to 2.5mm² | Output terminal : Cross section 4mm² | Output terminal : Cross 4mm² | Output te S8PE-J12024CD 入力線: 断面積 1~2.5mm オムロン株式会社 出力線: 断面積 2~4mm² S8PE-J24024CD 入力線: 断面積 1~2.5mm² All Rights Reserved 出力線:断面積 4mm 端子締め付け時に100N以上の力で端子台を押さえつけないでください。 通電前には、加工時に覆ったシートなどを必ず取り外して放熱に支障がないことをご確認く ださい。 1617358-9 A 4. Do not apply more than 100N force to the terminal block when tightening it. 5. Be sure to remove the sheet covering the product for machining before power-on. (3) Output Voltage Adjuster Do not add unnecessary power. The output voltage adjuster (V.ADJ) may be damaged. (4) Charging the Battery If a battery is to be connected as the load, mount an overcurrent limiting circuit and an overvoltage protection circuit. (3)出力電圧調整について - / - パンマンではないという 出力電圧調整トリマ(V.ADJ)が壊れる恐れがありますので、必要以上に強い力を加えないでく ださい。 (4) バッテリ充電について ・ケハッテックにもという 負荷にバッテリを接続される場合は、過電流制限回路及び過電圧保護回路を取り付けてくださ EN Precautions in Using the product JPN ご使用に際してのお願い 次に示すような条件や環境で使用する場合は定格、機能に対して余裕を持った使い方やフェールセイ フなどの安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談くださるようお願いい たします。 1.取扱説明書に記載のない条件や環境での使用 When the product is used under the circumstance or environment below, ensure adherence to limitations of the ratings and functions. Also take countermeasures for safety precautions such as fail-safe installations. 1. Under the circumstances or environment which are not described in the instruction manual. 2. For nuclear power control, railway, aircraft, vehicle, incinerator, medical equipment, entertainment equipment, 2 原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用。 3 人命や財産に大きな影響が予想され、特に安全性が要求される用途への使用。 3. For applications where death or serious property damage is possible and extensive safety precautions are JPN 各部の名称 EN Nomenclature Fig. 1) 各部の名称 / Nomenclature 3相交流入力端子(L1),(L2),(L3) Fig. 1) AC input terminals (L1),(L2),(L3) (Fig. 1) グランド (保護アース) 端子 (④) 出力表示灯 (DC ON: 緑) Ground terminal (Protective Earth terminal) ( Output indicator (DC ON: green) 出力電圧調整トリマ (V.ADJ) Output voltage adjuster (V. ADJ) 直流出力端子(-V),(+V) Ō DC output terminals (–V), (+V) JPN 正しい使い方 EN NOTICE OMROF -(7) 6 5 取り付けについて Mounting •Mounting Direction -6 200-220 V SAC 6080Hz 2A 標準取り付け (Fig.2) 可 その他の取り付け 不可 -(5) Standard Mounting Fig.2 Valid Others Mounting 4 標準取り付け以外で使用しないでください。放熱性悪化により、内部素子が劣化・破壊することがあります。取り付けにあたっては機器の長期信頼性を向上させるために、放熱に十分留意してください。自然対流方式ですので、電源ユニット周囲の大気が対流するように取り付けてください。 88PE-Jを複数台設置される場合は、周囲温度 20 で5cm以上、周囲温度 50 で、10cm以上の間隔をあけてどだい。 Do not use the product in any way other than the standard mounting direction. Internal components may -(3) deteriorate and be broken due to adverse heat radiation. Install the power supply so that the air flow circulates around the power supply, as the power supply is designed to radiate heat by means of natural air flow. If installing S8PE-J closely, keep the minimum distance of 10 cm at 50 , 5 cm at 20 ambient. てください。 ディレーティング曲線 Derating Curve Fig. 3 Fig. 3 S8PE-J12024CD S8PE-J24024CD イン・イングに問題がある場合は、強制空冷でご使用ください。 2. 周囲温度は電源ユニットから 50mm 下で規定しています。 If natural air circulation is limited, use forced air cooling to prevent overheating. The peripheral temperature is specified at the place 50 mm downward from the main body of the power supply. Fig. 2)標準取り付け状態 / Normal mounting Selecting Input Voltage 3-phase 180 to 264 VAC Note: In order to switch off the Power Supply completely: all 3 phases need to be switch off. 注: 入力電源から完全に遮断するためには3相全てをスイッチオフしてください。 \* 入力欠相について 入力ラインのいずれか1相を欠いた状態(欠相)での運転は電源の内部回路に大きなストレスがかかります ので、定期的に下記の項目を確認いただき、欠相が発生しないようにしてください。 ・入力端子のゆるみやはずれはないか ・入力電圧は規定どおりに印加されているか ・入力電圧に周期的または突発的な欠相、電圧変動が生じていないか Three phase input operation when one phase is missing. In the phase input operation when one phase is missing. As the loss of one phase puts additional stress on some components, the life span of the unit could be shortened. It is prudent therefore to regularly check for signs of the following possible conditions. 1. Input terminals wiring open/loose. 2. Incorrect / no voltage on one or more phases of the supply. 3. Abrupt or periodical loss of input voltage. SMARTING MARK & CUTPUT SWICE Serial Operation and Output Voltage $(\pm)$ Two power supplies can be connected in series. The $(\pm)$ voltage output can be accomplished with two power supplies. Notes: 直列運転、出力電圧( $\pm$ ) 2台の電源で直列運転可能です。また、( $\pm$ )の出力を作ることもできます。 Fig. 4) (Fig. 5) Fig. 4) (Fig. 5) 注: 直列運転は同一仕様の電源で行ってください。 For serial operation, use power supplies with the same specification. -ティング曲線 /Derating Curve 並列運転 (Fig. 3) ディレ Fig. 6 Parallel Operation Fig. 6 並列運転はできません。 Pararell operation is not possible 120 出力電圧調整について 出荷時: 定格電圧にセットしています。 調整範囲: 前面の「V.ADJ」( ) により22.5V ~ 26.4V の範囲で調整が可能です。 右に回すと出力電圧は上がり、左に回すと出力電圧は下がります。 Output Voltage Adjustment Default Setting: Set at the rated voltage Adjustable Range: Adjustable with "V-ADJ" on the front surface of the product from 22.5 V to 26.4 V. Turning clockwise increases the output voltage, and turning counterclockwise decreases the output voltage € 100 80 Load ( 調整後の出力容量、出力電流は、定格出力容量、定格出力電流以下にしてください。 60 Do not exceed the rated output capacity and current after adjusting the output voltage 電源ユニットの<入力一括 , , >と<出力 , ,グランド端子 一括>間は1500VAC 1分間に耐えるように設計されています。試験を実施する場合、耐電圧試験機のカットオフ電流は20mAに設定して実施してください。 40 Dielectric Strength Test Rated dielectric strength: 1500VAC between <a href="https://doi.org/10.100/10.100">https://doi.org/10.100</a>, together > and <output terminals , , ground terminal together > for 1 minute. When testing, set the cutoff current for the withstand voltage test device to 20mA. 垣 20 注: 1. 印加電圧は試験機のポリュームで徐々に変化させてください。 試験機のスイッチでいきなり 1500V 印加または、 遮断するとインバルスが発生し、電源ユニットが破損することがあります。 2. 試験時は出力端子は破損防止のため、必ずすべての端子を短絡してください。 侧 0 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Notes: 1.Increase / decrease test voltage gradually. Sudden switching of 1500VAC may cause a voltage surge, 周囲温度 /Ambient temperature (℃) damaging the power supply. 2.Be sure to short-circuit all the output terminals of the power supply to protect the power supply from damage. 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験を実施する場合は、DC 絶縁抵抗計 (DC500V)をご使用ください。 Fig. 4) 直列運転 / Serial Operation Insulation Resistance Test 注: 試験時は出力端子は破損防止のため、必ずすべての端子を短絡してください。 When testing the insulation resistance of the power supply, use a DC ohmmeter at 500VDC 過電流保護機能 過電流保護回路(定格電流の105%以上で動作)により、短絡・過電流に対して自動的に出力電圧を低下させ、機器を保護します。過電流状態が解除されると、電源ユニットは自動的に正常運転に復帰します。 AC(L1) d + v Be sure to short-circuit all the output terminals of the power supply to protect the power supply from damage. AC(L2) Overload Protection The load and the power supply are automatically protected from overcurrent damage by this function. Overload protection is activated if the output current rises above 105% of the rated current. When the output current returns within the rated range, overload protection is automatically cleared. AC(L3) : - 20秒以上の短絡、および過電流状態は、内部部品の劣化・破壊を招きますので、避けてください。 - 負荷側の突入電流、過負荷状態が頻繁に発生するアプリケーションには使用しないでください。内部部品 の劣化、破損が考えられます。 When the output current returns within the later large, overload protection is automatically cleared. Notes: 1.If the power supply has been short-circuited or supplied with an overcurrent longer than 20 seconds, the internal parts of the power supply may be deteriorated or damaged. 2.Do not use the product for applications where the load causes frequent inrush current and overload. The internal parts may be deteriorated or damaged. ≶ AC(L1) 過電圧保護機能 定格出力電圧の約130%以上の電圧を出力した場合、出力電圧を遮断し、過電圧による負荷の破損を防止し <u>d+v</u> AC(L2) AC(L3) なゞ。 復帰は入力電源を OFF し、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。 Overvoltage Protection Overvoltage Protection This power supply automatically protects itself and the load from overvoltage. Overvoltage protection is activated if the output voltage rises above approx. 130% of the rated output voltage. To reset the power supply, leave the power supply off for more than 1 minute and then turn it on again. 汪: 入力電源の再投入は、必ず原因を取り除いた後に行ってください。 出力電圧が出ない場合 過電流保護または、過電圧保護が機能している可能性があります。また、入力に雷サージなどの大きなサージ が電圧が印加された場合は、過電圧保護回路が機能している可能性も考えられます。 以下の2点を確認後も出力電圧が出ない場合は、当社までお問い合わせてください。 Be sure to clear the cause of the overvoltage, before turning on the power supply. Fig. 5) 出力電圧(±)/Output Voltage (±) In Case there is No Output Voltage The possible cause for no output voltage may be the presence of an overload or overvoltage condition, or may be due to the functioning of an latching protective device. The overvoltage protection may operate if a large amount of surge voltage such as a lightening surge occurs while turning on the power supply. In case there is no output voltage, please check the following points before contacting us: Check the Overload Protected Status: AC(L1) 過電流保護の確認方法 負荷が過電流状態(短絡含む)になっていないかを(負荷線を外して)確認してください。 AC(L2) 過電圧保護の確認方法 いったん入力電源をOFF し、1分以上放置後、入力電源を再投入してください。 AC(L3) Check the Overload Protected Status: • Check whether the load is in overload status or is short-circuited. Remove wires to load when checking. • Attempt to clear the overvoltage protection function: Turn the power supply off once, and leave it off for at least 1 minute. Then turn it on again to see if this clears the AC(L1) AC(L2) AC(L3) (Fig. 6) 並列運転 / Parallel Operation AC(L1) AC(L2) AC(L3) JPN お問い合せ先 EN Contact address AXによるお問い合わせは下記をご利用ください。 順客サービスセンタ お客様相談課 FAX 0559-82-5051 「ンターネットによるお問い合わせは下記をご利用くださ 大韓民国 韓国 OMRON 株式会社 Phone: 82-2-512-0871(Korean) Phone: 82-2-549-2766(English/Japanese) USA OMRON ELECTRONICS LLC P国 欧姆龍(中国)有限公司 Phone: 1-800-55-OMRC Phone: 1-847-843-7900

。 ict://www.fa.omron.co.jp/support/ その他のお問い合わせ先 納朗・価格・修理・サンブル・承認図は貴社のお取引先。 たには貴社の担当オムロン営業員にご相談ください。

香港 歐姆龍亞洲有限公司 Phone: 852-2375-3827

台灣 台灣歐姆龍股 有限公司 Phone: 886-2-2715-3331

AUSTRALIA OMRON ELECTRONICS PTY.LTD. Phone: 02-9878-6377

SINGAPORE OMRON ASIA-PACIFIC PTE.LTD. Phone: 65-6835-3011

CANADA OMRON CANADA INC. Phone:1-416-286-6465 Phone:1-514-636-6676(French Language)

OMRON Europe B.V. Phone: +31 (0)23 56 81 300

、。 いる営業拠点の雷話番号等は変更されています。

**©**0120-919-066

■営業時間:8:00~21:00 (365日) 携帯電話、PHSなどではご利用になれませんので、 その場合は下記におかけください。 携帯電話: PRSなどではご利用になれませんので、その場合は下配に2 電話: 055-982-5015(通話料がかります) オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

お問い合わせはつぎのフリーコールでお願いいたします。

AC(L1)

AC(L2)

AC(L3)