电机式时间开关

H2F-WM

相关信息 商品选择 共通注意事项 技术指南用语说明 1479 1483

以1小时为单位,进行1周的ON/OFF控制

该类型为DIN72×72mm的紧凑型一星期(1周)式时间开关。 标准装备了停电补偿功能。

- 只需插入设定工具即可简单设定。
- 控制电源自由(AC100~240V)。
- 标准装备了停电补偿功能。
- 安装方式有3种。
- 通过国外安全标准UL、 CSA。(H2F-34除外)
- (有关详情,请参看标准认证机种一览表(后-42~后-66页))



本品使用镍铬电池。

报废时,请送往附近的回收店。

P\$ **71** 72mm 72mm

控制设备

定时器/ 定时开关

计数器/

凸轮定位器

电子温控器

数字面板表

种类

控制周期 驱动	驱动方式	信由 礼俗	电源电压	安装方式	嵌入式安装		表面安装/DIN导轨安装	
控制问期	业	停电补偿		控制输出	1a	1c	1a	1c
1星期 石刻		有	AC100 ~ 240V	型号	H2F-WM	H2F-WMC	H2F-WMF	H2F-WMFC
	石英电机 *2		DC12 ~ 24V	型号	H2F-43			

- *1. 特殊对应机种。关于价格请询问销售商。
- *2. 请勿必安装电池Y92S-22后使用。

选装件(另售)

商品名称	型号
设定工具(ON用·OFF用1组) *1	Y92S-21
电池 *2	Y92S-22

- *1. 本体附带3个ON用 (金色), 3个OFF用 (银色)设定工具。 需要更多时,请另外订购。
- *2. 虽然内置与本体中,但寿命用尽后仍请以左表内型号订购。

额定值/性能

时间规格

种类	周期	最小刻度	最小设定时间	最大设定时间
每周	1星期	1h	2h	166h

技术指南


额定值

电源电压	石英电机型 : AC100~240V 50/60Hz (共用)、DC12~24V
容许电压变动范围	额定电源电压85~110%
功率消耗	石英电机型 :AC100~120V时 1VA以下、AC200~240V时 4VA以下、
功平 /h和	DC12~24V 时 1W以下
控制输出	AC250V 15A 电阻负载
使用环境温度	-10~+55 (不结冰、凝露)
使用环境湿度	35 ~ 85%

性能

	分类	毎周		
项目		石英电机型		
	重复精度 * 1 ,温度的影响	±3min以下		
设置误差 *	⁺ 2	±3min以下		
周期误差		±3min以下		
停电补偿时间		180h以上 *3		
绝缘电阻		100MΩ以上(DC500V兆欧表)		
耐压		AC2,000V 50/60Hz 1min(带电金属部位和不带电金属部之间) AC1,000V 50/60Hz 1min(不连接接点之间)		
振动	耐久	16.7Hz 单振幅2mm 3方向 各1h		
抓么	误动作	10~55Hz 单振幅0.25mm 3方向 各10min		
冲击	耐久	1,000m/s ² 6方向 各5次		
冲击	误动作	200m/s ² 6方向 各1次		
寿命		接点1万次以上、电机2万小时		
重量		嵌入安装型:约150g、表面安装型:200g		
外壳包装		浅灰(茫赛尔5Y7/1)		
取得规格		详情请参阅标准认证机种一览表(后-42~后-66页)		

- * 1. ON时间或OFF时间的重复精度。 * 2. 将指针设置为现在时间时和设置时间和动作前的时
- *3. 第一次使用时通电72小时以上后的值。




H2F-WMF

电机电路

电源电路

AC100~240V


关于从DIN导轨将本体的拆卸 请将本体下面内部的黄色摆杆拔至一驱 动处后拆卸。



控制设备


连接






- *1. H2F-31 (DC12~24V)端子2为+、3为-。 *2.请在负载上连接负载用电源。
- 注. 螺钉紧固转矩 最大转矩: 0.98N·m max

石英电机型(1a输出) H2F-WMC




* 请在负载上连接负载用电源。

H2F-WMFC



技术指南

各部的名称:功能



时间设定

请将设定工具插入刻度盘的希望时刻的刻

- ·在想要ON的时刻插入金色的设定工 具,想要OFF的时刻插入银色的设定工 具。
- 注. 设定工具请勿必确保插到底部。

定时器/ 定时开关

计数器/ 凸轮定位器


电子温控器


数字面板表

外形尺寸 (单位:mm)

H2F-WM(C) H2F-43







注. 端子螺钉为M3.5。

H2F-WMF(C)


控制设备


定时器/ 定时开关


计数器/ 凸轮定位器

电子温控器

数字面板表







注. 端子螺钉为M3.5。

技术指南


关于共通的注意事项,请参阅996~997页。

使用注意事项


安装方法

埋入面板


如右图,将附带的适配器向A方向变形,然后将B部分向箭头方向(面板切割背面)推入。



如右图,安装完适配器后,插入时间开关本体,将附带的螺钉(M3×16)紧固到两处时,请使用0.58N·m以下的力。




在面板前面预先安装导线时,将时间开关本体按在 A 部位,向 B 方向推入。然后按步骤 的方法拧紧固定螺钉。



关于时间设定

- ·设定时间时把中央旋钮向顺时针方向旋转。逆时针旋转、把手指放在固定元件上旋转都会引起故障。
- · 将时与左上方箭头、分与中央旋钮的箭 头对准。



将粗的插脚向刻度盘外侧插入。 · 将备用的固定元件插入右下方的孔里加 以保管。



Ō

关于手动开关

<1a輸出型>

如果将正面左下方的手动开关设定为OFF,不管固定元件如何设定,输出均为OFF。

如果设定为ON,不管固定元件如何设定,输出均为ON。 如果设定为AUTO,则输出根据固定元件设定,进行ON/OFF动 作。

<1c输出型>

- 如果将正面左下方的手动开关设定为OFF,负载1()、
 负载2()均为OFF。
- ·如果设定为AUTO,则输出根据固定元件设定,进行ON/OFF动作。如果设定为ON,则负载1()输出为ON,负载2()输出为OFF。

ON 6 -5

·返回AUTO时,请确认输出显示。用手触碰旋钮,或因振动、冲击造成输出显示异常时,请旋转旋钮切换输出,然后再返回AUTO。

关于输出显示


正面左上方的输出显示为手动开关在AUTO时的输出状态。

可以再次将旋钮向顺时针方向(箭头方向)旋转,手动进行输出的ON/OFF切换。请不要向逆时针方OFF向自拨。



H2F-WM系列的注意事项 (石英电机型)

·取下时间开关背面的电池盖,<u>请务必在附带的</u>电池装入本体后再进行通电。电池未安装时会发生动作指示灯闪烁、时间误差变大等误动作,因此请务必安装电池。



· 安放电池时请注意电

池极性。请根据时间开关本体电 池匣内部标示的极性安装。安放 完毕后请务必将电池盖按原样装 好,再进行使用。

· 附带的电池已充满电, 但是万一

因自然放电等原因造成电池能力下降时,180小时的停电补偿功能能保证电池装入本体后连续通电72小时。但是,电池完全放电时,有时即使装上电池也不会马上运作。这时请通电3分钟以上后,再进行时间设置。

- ·电源的开、关会大大缩短电池寿命,使用时请保持连续通电。
- · 电池寿命约为3年,使用3年以上后请尽快更换。如果继续使用已到期的电池,动作指示灯会闪烁、时间误差会变大等。请使用Ni-Cd充电式5号单电池。
- · 如果电池装入 H2F 本体后放置时间过长,可能因电池过放电引起漏液、腐蚀,因此请将电池从本体取出,并保管。

控制设备

定时器/ 定时开关

计数器/ 凸轮定位器

电子温控器

数字面板表

技术指南