

产品信息

停产通知

<<通知和请求>>

2024年6月发布的产品信息20220921_DOP_00001的内容有所变化。
与上一版相比变化如下：新增更换东朋技术株式会社生产的YDN系列的指南刊载网址和维修对应机型的注释。
对于给您造成的困扰，我们深表歉意，请舍弃旧版本并以此版本代替。

停产产品

推荐的替代产品

链接终端系列

B7A系列



无推荐的替代产品

■订货截止日期

2023年6月底

(订单达到限定数量时，订货截止日期可能会提早。)

下述停产产品由于构成零部件的不足，于2023年4月底截止订货。

- B7A-R6A13
- B7A-R6A18
- B7A-R6A33
- B7A-R6A38
- B7AC-T10A1
- B7AC-T10A1-A
- B7AC-T10A1-B
- B7AP-S1

■装货截止日期

2024年6月底

■维修对应截止日期

2031年3月底

维修对应机型：CJW-B7A□□、CS1W-B7A□□。

B7A□、G70D-□结构上无法维修。

■停产产品与推荐的替代产品

停产产品	推荐的替代产品
B7A-A02-A	无推荐的替代产品。
B7A-R10MC	无推荐的替代产品。
B7A-R10SC01	无推荐的替代产品。
B7A-R3A13	无推荐的替代产品。
B7A-R3A13-M	无推荐的替代产品。
B7A-R3A18	无推荐的替代产品。

停产产品	推荐的替代产品
B7A-R3A18-M	无推荐的替代产品。
B7A-R3A33	无推荐的替代产品。
B7A-R3A33-M	无推荐的替代产品。
B7A-R3A38	无推荐的替代产品。
B7A-R3A38-M	无推荐的替代产品。
B7A-R6A13	无推荐的替代产品。
B7A-R6A18	无推荐的替代产品。
B7A-R6A33	无推荐的替代产品。
B7A-R6A38	无推荐的替代产品。
B7A-R6A52	无推荐的替代产品。
B7A-R6A52-A	无推荐的替代产品。
B7A-R6A57	无推荐的替代产品。
B7A-R6A57-D	无推荐的替代产品。
B7A-R6B11	无推荐的替代产品。
B7A-R6B16	无推荐的替代产品。
B7A-R6B31	无推荐的替代产品。
B7A-R6B36	无推荐的替代产品。
B7A-R6C11	无推荐的替代产品。
B7A-R6C16	无推荐的替代产品。
B7A-R6C31	无推荐的替代产品。
B7A-R6C36	无推荐的替代产品。
B7A-R6F11	无推荐的替代产品。
B7A-R6F16	无推荐的替代产品。
B7A-R6F31	无推荐的替代产品。
B7A-R6F36	无推荐的替代产品。
B7A-R6G11	无推荐的替代产品。
B7A-R6G16	无推荐的替代产品。
B7A-R6G31	无推荐的替代产品。
B7A-R6G36	无推荐的替代产品。
B7A-T10M2	无推荐的替代产品。
B7A-T10S1	无推荐的替代产品。
B7A-T10S3	无推荐的替代产品。
B7A-T3D7-T	无推荐的替代产品。
B7A-T3E3	无推荐的替代产品。
B7A-T3E3-M	无推荐的替代产品。
B7A-T3E8	无推荐的替代产品。
B7A-T3E8-M	无推荐的替代产品。
B7A-T6A1	无推荐的替代产品。
B7A-T6A6	无推荐的替代产品。
B7A-T6B1	无推荐的替代产品。
B7A-T6B6	无推荐的替代产品。
B7A-T6C1	无推荐的替代产品。
B7A-T6C6	无推荐的替代产品。
B7A-T6D2	无推荐的替代产品。

停产产品	推荐的替代产品
B7A-T6D7	无推荐的替代产品。
B7A-T6D7-D	无推荐的替代产品。
B7A-T6D7-T	无推荐的替代产品。
B7A-T6E3	无推荐的替代产品。
B7A-T6E8	无推荐的替代产品。
B7AC-T10A1	无推荐的替代产品。
B7AC-T10A1-A	无推荐的替代产品。
B7AC-T10A1-B	无推荐的替代产品。
B7AH-R6D53	无推荐的替代产品。
B7AH-R6D58	无推荐的替代产品。
B7AH-T6D3	无推荐的替代产品。
B7AH-T6D8	无推荐的替代产品。
B7AM-6BS	无推荐的替代产品。
B7AM-8B11	无推荐的替代产品。
B7AM-8B16	无推荐的替代产品。
B7AM-8B31	无推荐的替代产品。
B7AM-8B36	无推荐的替代产品。
B7AM-8F31	无推荐的替代产品。
B7AM-T6D7-T	无推荐的替代产品。
B7AP-M1	无推荐的替代产品。
B7AP-S1	无推荐的替代产品。
B7AS-R6B11	无推荐的替代产品。
B7AS-R6B16	无推荐的替代产品。
B7AS-R6B31	无推荐的替代产品。
B7AS-R6B36	无推荐的替代产品。
B7AS-T3BS	无推荐的替代产品。
B7AS-T6B1	无推荐的替代产品。
B7AS-T6B6	无推荐的替代产品。
B7AS-T6D2	无推荐的替代产品。
CJ1W-B7A04	无推荐的替代产品。
CJ1W-B7A14	无推荐的替代产品。
CJ1W-B7A22	无推荐的替代产品。
CS1W-B7A02	无推荐的替代产品。
CS1W-B7A12	无推荐的替代产品。
CS1W-B7A21	无推荐的替代产品。
CS1W-B7A22	无推荐的替代产品。
G70D-R6M11-B7A DC24	无推荐的替代产品。
G70D-R6M31-B7A DC24	无推荐的替代产品。
G70D-R6R11-B7A DC24	无推荐的替代产品。
G70D-R6R31-B7A DC24	无推荐的替代产品。

欧姆龙产品没有推荐的替代产品，但是存在与B7A系列一样，能以1:1实现链接的其他公司产品，东朋技术株式会社生产的YDN系列。关于更换为YDN系列，请参考以下网址。

https://www.fa.omron.co.jp/support/improvement/replace/replacement_guide/download.html

本指南中记载的规格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。

本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。