

# 自动化软件 Sysmac Studio 中存在 权限设置不完备（CWE-863）的漏洞

发布日期：2024 年 11 月 1 日

欧姆龙株式会社

## ■概要

欧姆龙一直致力于在工业自动化领域为客户提供安全、可靠、高质量的产品与解决方案，这是我们立足行业，持续助推客户业务增长，为客户创造价值的根基。

近期，我们发现自动化软件 Sysmac Studio 中存在权限设置不完备（CWE-863）的漏洞。攻击者可利用这些漏洞非法访问受数据保护功能保护的程序。

为了使您的安全得到有效保护，我们第一时间采取行动，排查受该漏洞影响的产品和版本，并推出相应对策、以及减轻措施/解决方法。您可以通过下述推荐的减轻措施/解决方法，实现将该漏洞的恶意利用风险降至最低。

此外，为了确保您安心使用本产品，我们还为受该漏洞影响的产品准备了安全增强的对策版本。您可在下文“对策方法”处查找对应的对策版本。

## ■对象产品

受此漏洞影响的产品型号及版本如下所示。

自动化软件 Sysmac Studio

型号	适用版本
SYSMAC-SE2□□□	所有版本

确认适用版本的方法，请参见以下手册的“许可文件的查看和注册（Displaying and Registering Licenses）”。

- Sysmac Studio Version 1 Operation Manual (W504)

## ■漏洞内容

自动化软件 Sysmac Studio 中存在权限设置不完备（CWE-863）的漏洞，攻击者可利用这些漏洞非法访问受数据保护功能保护的程序。

## ■CVSS 评分

权限设置不完备（CWE-863）

CVE-2024-49501

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N 基础评分 5.7

## ■对策方法

可采用比数据保护功能更强的无源库功能保护资产以应对漏洞。

建议您按照以下步骤使用无源库功能。

### 1. 将对象产品更新至对策版本

自动化软件 Sysmac Studio

型号	对策版本	对策版本推出时间
SYSMAC-SE2□□□	Ver.1.60 以上	2024 年 10 月 16 日

上述对策版本的获取途径及更新方法，请咨询本公司销售窗口。

### 2. 将要保护的程序存储在无源库中

有关无源库的使用方法，请参见 Sysmac Studio Version 1 Operation Manual (W504)。

## ■减轻措施/解决方法

为了实现将这些漏洞的恶意利用风险降至最低，我们十分建议您采取以下减轻措施。

### 1. 防病毒保护

在连接控制系统的电脑上安装最新版本的企业级杀毒软件，并定期维护。

### 2. 防止未经授权的访问

推荐采取以下措施。

- 最大限度地减少控制系统或设备的网络连接，禁止不受信任的设备访问
- 通过部署防火墙隔离 IT 网络（断开未使用的通信端口、限制通信主机）
- 需要远程访问控制系统或设备时，使用虚拟专用网络（VPN）
- 使用高强度密码并定期修改
- 引入物理控制，确保仅授权人员可访问控制系统和设备
- 在控制系统或设备中使用 USB 存储器等外部存储设备时，事先进行病毒扫描
- 在远程访问控制系统或设备时进行多重要素验证

### 3. 数据输入/输出保护

确认备份和范围检查等设置的合理性，以防对控制系统和设备的输入/输出数据的意外修改

### 4. 恢复丢失的数据

定期对设置数据进行备份和维护，以防数据丢失

## ■咨询方式

如您在采取减轻措施/解决方法时遇到问题，可以通过下列方式向我们的事务所或经销商咨询：

<https://www.fa.omron.com.cn/contactus>

■更新记录

2024年11月1日创建